



Beste Easton klant,

Easton heeft onlangs een potentieel veiligheidsissue ontdekt bij de EA30 4 bouts stuurnok. De stuurnok in kwestie kan scheuren en eventueel tijdens gebruik breken. Daarom roept Easton vrijwillig alle betreffende EA30 4 bouts stuurnokken terug welke geproduceerd zijn in 2007, 2008 en 2009.



Hoewel de betreffende stuurnok in alle veiligheidstests heeft voldaan, is dit issue niet aan bod gekomen tijdens deze tests. Omdat de stuurnok niet voldoet aan strenge veiligheidseisen die Easton stelt en omdat Easton absolute veiligheid voor de consument wil garanderen roept Easton vrijwillig alle betreffende stuurnokken terug en zal deze vervangen door stuurnokken welke aan nog strengere tests zijn onderworpen.

De betreffende EA30 stuurnokken zijn zowel los verkocht als wel gemonteerd op complete fietsen.

#### **Hoe herken ik een stuurnok die vervangen moet worden?**

De productiedatum geeft aan welke stuurnokken in aanmerking komen voor de terugroepactie. De productie code kunt u vinden op het stuurblok vlak bij de onderste bevestigingsbout. De productie code geeft de maand aan waarin de stuurnok geproduceerd is (aangeduid met de letters A – L) en het jaar waarin deze geproduceerd is (aangeduid met een enkel cijfer).



De afgebeelde stuurnok is geproduceerd in  
September (I) 2009 (9)

## Productie codes

| Maand     | Code | Jaar | Code |
|-----------|------|------|------|
| Januari   | A    | 2007 | 7    |
| Februari  | B    | 2008 | 8    |
| Maart     | C    | 2009 | 9    |
| April     | D    |      |      |
| Mei       | E    |      |      |
| Juni      | F    |      |      |
| July      | G    |      |      |
| Augustus  | H    |      |      |
| September | I    |      |      |
| Oktober   | J    |      |      |
| November  | K    |      |      |
| December  | L    |      |      |

De terugroepactie betreft alle EA30 4 bouts stuurnokken welke geproduceerd zijn tussen januari 2007 (A7) en Augustus 2009 (H9)

### Productiecodes betreffende de terugroepactie.

|    |    |    |
|----|----|----|
| A7 | A8 | A9 |
| B7 | B8 | B9 |
| C7 | C8 | C9 |
| D7 | D8 | D9 |
| E7 | E8 | E9 |
| F7 | F8 | F9 |
| G7 | G8 | G9 |
| H7 | H8 | H9 |
| I7 | I8 |    |
| J7 | J8 |    |
| K7 | K8 |    |
| L7 | L8 |    |

**Stop met het gebruik van de stuurnok en ga met de stuurnok terug naar uw Easton dealer.**

## Wat te doen?

Consumenten moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van fietsen waarop de betreffende stuurnok gemonteerd is. Men moet contact opnemen met een geautoriseerde Easton dealer of de Easton distributeur. Men zal kosteloos een vervangende stuurnok ontvangen. Stuurnokken welke teruggeroepen zijn zullen vervangen worden door nieuwe Easton stuurnokken. Voor alle kosten welke samenhangen met het vervangen van de stuurnok zal Easton zorgdragen.

## Contactgegevens

Voor informatie over de terugroepactie neem contact op met Veltec via telefoonnummer: +31 (0)40 2013030.